

Rückruf Implantate SDS Ziraldent CD und RD

Sehr geehrte Dame
Sehr geehrter Herr

Bei den nachfolgend aufgeführten Produktionschargen von SDS Ziraldent CD und RD Dentalimplantaten besteht die Möglichkeit einer Kontamination der Implantate.

Bei diesen beiden Chargen besteht das Risiko des Abriebs von der Primärverpackung was zu Komplikationen führen kann. Um jedes Risiko auszuschliessen werden diese Chargen vorsorglich zurück gerufen.

Bis heute wurden uns keine Komplikationen mit Bezug auf den oben beschriebenen Sachverhalt gemeldet.

Wir bitten sie die bei ihnen lagernden Implantate mit den unten erwähnten Chargennummern an die SDS AG zurückzuschicken.

Bitte tragen Sie in der folgenden Tabelle die Anzahl Dentalimplantate ein, die Sie retournieren werden, sowie die Anzahl der bereits inserierter Implantate.

Artikelnummer	Artikel	Charge/LOT	Anzahl inseriert	Anzahl retour
405792	SDS Ziraldent CD 4x8	12495		
405793	SDS Ziraldent CD 4x11	12496		
405794	SDS Ziraldent CD 4x14	12497		
405795	SDS Ziraldent CD 5x8	12498		
405796	SDS Ziraldent CD 5x11	12499		
405797	SDS Ziraldent CD 5x14	12500		

Seite: 2 Datum: 16. Oktober 2009

405687	SDS Ziraldent RD 3x8 V 1.1	11631		
405688	SDS Ziraldent RD 3x11 V 1.1	11632		
405689	SDS Ziraldent RD 3x14 V 1.1	11633		
405690	SDS Ziraldent RD 4x8 V 1.1	11634		
405691	SDS Ziraldent RD 4x11 V 1.1	11635		
405692	SDS Ziraldent RD 4x14 V 1.1	11636		
405693	SDS Ziraldent RD 5x8 V 1.1	11637		
405694	SDS Ziraldent RD 5x11 V 1.1	11638		
405695	SDS Ziraldent RD 5x14 V 1.1	11639		

Gerne erwartet die SDS AG Ihre Antwort per Fax an die Nummer +423 399 0398.

Name:

Unterschrift:

Datum:

Wir sind bemüht diesen Mangel zu beheben und sichern Ihnen zu, dass Ersatz in einwandfreiem Zustand bald bei Ihnen eintreffen wird.

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Kenntnisnahme.

Thayngen, 16. Oktober 2009



CEO

Metoxit AG



CTO