



Kunde

21. März 2013

**Output-Plate mit fehlerhaftem Barcode-Label beim Roche MagNA Pure 96 Instrument
Bitte leiten Sie diese Information an die zuständigen Fachabteilungen bzw. Labore weiter.**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Roche Applied Science möchte Sie über einen möglichen Label-Fehler bei der Output Plate (Kat.nr. 06241611001 MagNA Pure 96 Output Plate (IVD), Charge 12006432) des MagNA Pure 96 Instruments (Kat.nr. 05195322001 und 06541089001) informieren:

In einem Fall wurde das Barcode-Label der Output Plate nicht an der vorgesehen Seite angebracht. Dadurch besteht das Risiko, Proben zu vertauschen.

Die betroffene Charge wurde umgehend gesperrt und überprüft. Weitere Platten sind nicht betroffen.


Da Sie aus der reklamierten Charge beliefert wurden, möchten wir Sie dringend bitten die Platten dieser Charge zu vernichten. Die Ersatzlieferung ist bereits initiiert.

Nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften sind wir verpflichtet, Korrekturen im Markt der Überwachungsbehörde lückenlos nachzuweisen. Wir möchten Sie daher bitten, die beigefügte Faxantwort bis zum 08. April 2013 an uns zurück zu senden.

Freundliche Grüße

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
i. V.

i. V.



**Roche Diagnostics
Deutschland GmbH**

Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

Roche Diagnostics Deutschland GmbH; Sandhofer Strasse 116; D-68305 Mannheim; Telefon +49 621 759 0; Telefax +49 621 759 2890

Sitz der Gesellschaft: Mannheim - Registergericht: AG Mannheim HRB 708167 - Geschäftsführung: Jürgen Redmann - Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Severin Schwan