

Tuttlingen, den 29.07.2015

Dringende Sicherheitswarnung

Sehr geehrter DUFNER-Kunde,

wir möchten Sie aufgrund eines Vorkommnisses in Frankreich darüber informieren, dass das unten aufgeführte Produkt Beschädigungen an der Isolation haben könnte.

- 26948-51 MICTEC Hakenelektrode, isoliert, Ø 5 mm, 450 mm Arbeitslänge
Chargennummer (geätzter Code auf dem HF-Anschlußstecker): GP

Prüfen sie die Isolation auf der ganzen Länge des Schaftes auf Beschädigungen. Sofern Sie Beschädigungen feststellen, senden Sie diese Elektroden umgehend an uns zurück.

Sofern Sie die Überprüfung nicht selbst durchführen möchten, senden Sie alle Elektroden an uns zurück, wir werden diese Prüfung dann in unserem Unternehmen für Sie durchführen.


Sofern wir an den Elektroden Beschädigungen an der Isolierung feststellen können, werden wir Ihnen diese selbstverständlich kostenlos ersetzen.

Sofern Sie diese Hakenelektroden an einen weiteren Händler/Anwender weitergeleitet haben, sind Sie dazu verpflichtet diese ebenfalls über das Vorkommnis zu informieren und umgehend eine Rückrufaktion bei diesen Händlern/Anwendern zu veranlassen.

Sobald die Fehler- Ursachenanalyse, hinsichtlich des aufgetretenen Fehlermerkmals abgeschlossen ist, werden Sie über das Ergebnis, sowie über ggf. durchgeführte Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen informieren.

Bestätigen sie uns bitte per Fax 0049/7461/79419 oder Mail info@dufner-tuttlingen.de mit Name und Unterschrift den Erhalt und Kenntnisnahme dieses Schreibens .

Mit freundlichen Grüßen



Sicherheitsbeauftragter
DUFNER Instrumente GmbH

Kenntnisnahme des Anwenders: _____
Name (in Druckbuchstaben) und Unterschrift

Institution (Krankenhaus): _____