
Feld-Sicherheitsnotiz**Möglicherweise defekte Dichtung in Aluminiumbeutel****CPA-17-003****Anfrage zur Sichtprüfung der Beutel**

Datum: 24.2.2017

Lieber Kunde,

Inion hat Informationen über ein vertriebenes Produkt erhalten, bei dem ein Defekt der Dichtung des Aluminiumbeutels (leicht geöffnet) vor der Verwendung festgestellt wurde.

Wir haben die Aluminiumbeutel-Charge und einige verwandte Endprodukt-Chargen überprüft und Proben gesichert. Es wurden keine ähnlichen Probleme festgestellt, aber es gibt dennoch Grund zu Vorsicht und alle Produkte, die in dieser Beutel-Charge verpackt wurden, sollten visuell auf mögliche ähnliche Mängel überprüft werden. [Wir bitten Sie freundlichst, die Rücksendung aller Produkte in Ihrem Bestand oder in dem Bestand Ihrer Kunden zur Kontrolle an Inion zu veranlassen.](#) Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten. Um ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu vermeiden, erhöht Inion die Qualitätskontrolle der gekauften Beutelkomponenten [und korrespondiert mit dem Lieferanten über die Mängelbeseitigung.](#)

Bitte leiten Sie diese Bekanntmachung an alle weiter, die in Ihrer Organisation/Kundenorganisationen, in denen Instrumente übertragen wurden, darüber informiert sein müssen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Frau Riitta Juko: riitta.juko@inion.com.

Die Unterzeichnerin bestätigt, dass diese Bekanntmachung an die zuständigen Regulierungsbehörden verteilt wird.

, Inion Oy

Beigefügt:

- Liste der Produkte und Feedback-Formular

LISTE DER PRODUKTE UND FEEDBACK-FORMULAR

Bitte ausfüllen und an Inion zurücksenden.

Kunde:

Von Inion ausgefüllt:			Vom Kunden ausgefüllt:					
REF	LOT	Geliefert (Stk.)	Eigener Bestand			Bestand des Kunden		
			Gesamt (Stk.)	OK (Stk.)	Nicht OK (Stk.)	Gesamt (Stk.)	OK (Stk.)	Nicht OK (Stk.)

Es wird davon ausgegangen, dass die restlichen
Instrumente verwendet wurden.