

Beaver-Visitec International, Ltd.  
Waterloo Industrial Estate  
Bidford on Avon  
Warks  
B50 4JH  
Tel.: 44 (0)1789 490511  
Fax: 44 (0)1789 490 511  
www.beaver-visitec.com



## DRINGEND: RÜCKRUF

### Kundenbenachrichtigung über BD Microlance™ Nadel REF 304000

den 16. März 2011

Sehr verehrte Kunden,

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass BD Medical Systems eine Rückrufaktion für die BD Microlance™ Nadel, REF 304000, durchführt, da die Nadel möglicherweise verstopft und somit unbrauchbar sein könnte. Dieses Produkt ist derzeit eine Komponente in Ihrem Beaver-Visitec CustomEyes® Kit.

Ausgenommen der in den Kits enthaltenen 30G BD Microlance™-Nadeln können Sie Ihre CustomEyes®-Kits weiterhin verwenden.

1. Wenden Sie sich bitte umgehend an Beaver-Visitec, um Ersatz für die BD Microlance™-Nadeln aus einer nicht betroffenen Charge anzufordern, und verwenden Sie diese Nadeln anstelle der in den Kits enthaltenen Nadeln.

Oder

2. Verwenden Sie eine Nadel von ähnlicher Stärke und Größe eines anderen Herstellers. Beaver-Visitec wird alle solche Nadeln durch BD Microlance™-Nadeln aus einer nicht betroffenen Charge ersetzen.

Bitte füllen Sie das beiliegende Formular aus, geben Sie Ihre Wünsche bezüglich Ihrer ungebrauchten Produkte an, und unterzeichnen Sie das Formular. Dieser Vorgang ist für Sie kostenfrei.

Die folgenden Los-Nummern sind betroffen:

BD Microlance™ Nadel REF 304000	
Los-Nr.	
101213	100304
91112	100609
91113	100612
100211	100916
100224	100920

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und entschuldigen uns aufrichtig für eventuell auftretende Unannehmlichkeiten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an [REDACTED] Kit-Support-Repräsentant, unter 781-906-[REDACTED] oder senden Sie eine E-Mail an [REDACTED]@beaver-visitec.com.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]  
Leiter für Qualitätssicherung und behördliche Bestimmungen  
Beaver-Visitec International, Inc.